



Image 6 : Réserve de liquide de refroidissement blanc avec bouchon jaune

Image 7 : Nouveau bouchon du réservoir de liquide de refroidissement

